

放 点 方 法 二 则

中国航空工业勘察设计研究院 杨 杰

【提要】本文提出在施工放点测量过程中，经常遇到的两已知控制点，相互间既不通视又不能架设经纬仪的一种扩展法。改进了传统测量方法的一种快速、准确的补充手段，为在工作中提供了方便。

[Abstract] An extended method for setting out the two controlling points which are not in sight with each other during the setting out surveying is proposed. This method is a quick and precise complementary method. It provides convenient for surveying.

一、概述

在施工放点过程中，目前普遍使用的极坐标法、直角坐标法、交会法等传统方法都是要在控制点上架设经纬仪，这就必然会遇到不通视，控制点保存不完善等问题，因而在使用过程中就存在着一定的局限性。随着电磁波测距仪和微型电子计算机在我们测量工作中的普及使用，使我们可以充分有效地发挥其快速准确的优越性，为我们的工作提供方便。本文提出的方法可以做为一种方法，也可做为传统方法的一种补充手段，解决放点过程中的一些问题，同时精度也能满足要求。

二、任意点为测站，两点后方交会放点

1. 原理

如图1所示，在任意点P架设电磁波测距仪（P点为任意选定、通视条件良好，便于用来放点的点）。1、2分别是实地上的两个点（其坐标 x_1, y_1, x_2, y_2 均已知。它们可以是控制点，也可以是已放过的点）。使用测距仪测得P点至1、2两点的距离 S_1, S_2 。为了避免 α 角的多值问题，在 $\triangle 1P2$ 中利用余弦定理得

$$\cos \alpha = \frac{S_1^2 + S^2 - S_2^2}{2S_1S} \quad (1)$$

$$\text{而 } \alpha_{1p} = \alpha_{12} \pm \alpha \quad (2)$$

(2)式中当P点在路线1，2前进方向右边时取 $\alpha_{1p} = \alpha_{12} + \alpha$ ，反之则 $\alpha_{1p} = \alpha_{12} - \alpha$ 。

由此可得P点坐标

$$\begin{cases} x_p = x_1 + S_1 \cos \alpha_{1p} \\ y_p = y_1 + S_1 \sin \alpha_{1p} \end{cases} \quad (3)$$

算出P点坐标后即可在P点上按传统方法

放点。




图 1

2. 任意点P点位精度分析

P点坐标是已知数据 x_1, y_1, x_2, y_2 及观测值 S_1, S_2 的函数

$$\begin{cases} (x_p - x_1)^2 + (y_p - y_1)^2 = S_1^2 \\ (x_p - x_2)^2 + (y_p - y_2)^2 = S_2^2 \end{cases} \quad (4)$$

不考虑起算数据误差的影响，对(4)式进行全微分并进行变换整理可得

P点的点位中误差公式：

$$m_p = \frac{\sqrt{2}}{\sin \gamma} m_s \quad (5)$$

式中 m_s 为边长测量中误差，设 $m_s = m_{s1} = m_{s2}$ ， γ 为交会角。

从(5)式可看出，P点的点位中误差与 m_s 的大小成正比，而与 γ 角的正弦函数成反比， m_s 愈大 m_p 愈大，并且成 $\sqrt{2}$ 倍地增长， $\sin \gamma$ 愈小， m_p 愈大， $\sin \gamma$ 愈大， m_p 愈小，当 $\sin \gamma = 1$ ，即 $\gamma = 90^\circ$ 时， m_p 最好。由此可知，要保证P点的精度，首先要保证测距的精度，其次要使 γ 角限制在一定的范围之内，一般取 $30^\circ \leq \gamma \leq 120^\circ$ 。

3. 操作过程

①选择一通视良好的点为测站，整平仪器。

②测出P点至1、2点距离 S_1 、 S_2 ，按(1)、(2)、(3)式即可计算出P点坐标 x_p 、 y_p 。

③经纬仪后视1点，度盘配制为 $\alpha_{1p} + 180^\circ$ 或为 $\alpha_{1p} - 180^\circ$ 。

④计算P点至放样点的距离S和方位 α 。

⑤经纬仪方位拨至方位 α ，测距仪按S可放出我们要放的Q点。

三、以任意点为测站，经纬仪度盘零方位为假定系统，利用坐标转换放点

1. 原理

如图2所示，在任意点P设站，测至实地1、2两点距离 S_1 、 S_2 。经纬仪经整平后不用配置度盘，就以整平后的经纬仪零方位做为假定坐标的 x' 轴，并取P点的假定坐标 $x' = 0$ ， $y' = 0$ 。经纬仪瞄准1、2两点，测得1、2两点的方向值，即可得假定方位 β_1 、 β_2 。则可知1、2两点在假设坐标系统内的坐标为：

$$\begin{cases} x'_1 = S_1 \cos \beta_1 \\ y'_1 = S_1 \sin \beta_1 \end{cases} \quad \begin{cases} x'_2 = S_2 \cos \beta_2 \\ y'_2 = S_2 \sin \beta_2 \end{cases} \quad (6)$$




图 2

设任意两点 i ， j 在两套坐标系统内的坐标分别为 (x_i, y_i) ， (x'_i, y'_i) ， (x_j, y_j) ， (x'_j, y'_j) 。则下列的坐标变换公式适用于任意两点：

$$\begin{cases} x'_j - x'_i = (y_j - y_i)E + (x_j - x_i)F \\ y'_j - y'_i = -(x_j - x_i)E + (y_j - y_i)F \end{cases} \quad (7)$$

其中 $E = \sin \theta$ ， $F = \cos \theta$ ， θ 为旋转角。

将已知点1、2两点在两套坐标系统的坐

标代入(7)式，并解出方程组中未知数 E 、 F ：

$$\begin{cases} E = \frac{(x'_2 - x'_1)(y_2 - y_1) - (y'_2 - y'_1)(x_2 - x_1)}{l_{12}^2} \\ F = \frac{(x'_2 - x'_1)(x_2 - x_1) + (y'_2 - y'_1)(y_2 - y_1)}{l_{12}^2} \end{cases} \quad (8)$$

式中 l_{12} 为1、2两点间距离。

放样点q的城市坐标 (x_q, y_q) 是给定的，而其假定坐标 (x'_q, y'_q) 为待求值。将 E 、 F 之值及 (x_1, y_1) ， (x'_1, y'_1) ， (x_q, y_q) 代入(7)式可得：

$$\begin{cases} x'_q = x'_1 + (y_q - y_1)E + (x_q - x_1)F \\ y'_q = y'_1 - (x_q - x_1)E + (y_q - y_1)F \end{cases} \quad (9)$$

同理可得：

$$\begin{cases} x'_q = x'_2 + (y_q - y_2)E + (x_q - x_2)F \\ y'_q = y'_2 - (x_q - x_2)E + (y_q - y_2)F \end{cases} \quad (10)$$

取中数 $\frac{(9)+(10)}{2}$ 即可得放样点q在假定坐标系内坐标 (x'_q, y'_q) 。这样我们就可以按下面的式子求得测站P至放样点q之间的距离 S 值及经纬仪所要拨至的水平度盘方向值 β 。

$$S = \sqrt{x'^2_q + y'^2_q}, \quad \beta = \arctg \frac{y'_q}{x'_q} \quad (11)$$

这样，我们就省去了对测站P点的坐标计算，由(11)式计算得 S 、 β 。直接在任意点P测站上放出我们所要放的放样点q。

2. 操作步骤

(1) 选择好测站点P，整平仪器。
(2) 测出P至已知点1、2间的距离 S_1 、 S_2 。经纬仪整平后不用配置度盘，瞄准1、2两点即可得假定方位 β_1 、 β_2 。

(3) 按(6)、(8)、(9)、(10)、(11)式计算出放样元素 S 、 β 。

(4) 经纬仪水平方向拨至 β 方位，测距仪按距离 S 放出放样点q。

四、任意点距离后方交会放点计算程序

上述两种方法会给我们的野外工作提供

一些方便，但由于计算较复杂，故特将这两种方法用BASIC语言在PC-1500计算机上编制程序，这样就可以使野外工作和计算过程同步进行，使野外工作灵活方便。下面将计算程序见五、源程序“SLCS-1”以及运算过程介绍如下：

1. “SLCS-1” 程序运行说明

步聚	显 示	操 作
I	R=?	DEFA或RUN启动 键入1为测站距离两点后方交会，键入2为零方位假定坐标系统放点。
	NA=?	键入第一个已知点点号。
	NB=?	键入第二个已知点点号。
	NC=?	键入待放点点号。
	XA=?	键入A点坐标X、Y、
	YA=?	
	XB=?	键入B点坐标X、Y
	YB=?	打印反算已知点A、B间距S，方位T。
II	XC=?	当输入R=1后程序进入II 输入待放点坐标X、Y。
	YC=?	
	RN=?	RN=1为测站P点在已知点A、B方向右侧，RN=2表示在左侧
	S:P, NA=?	键入P点测至NA点距离。
III	S:P, NB=?	键入P点测至NB点距离。
		打印放点元素T、P, NA=为测站P点至第一个已知后视方位；T : P, NC=为P点至待放点NC的放点方位 S:P, NC=为P点至待放点距离
IV		当R键入2以后，程序执行完I过程，便转入步骤IV。
	XC=?	
	YC=?	键入C点坐标X、Y。
	S(1)=?	键入P点至NA点距离。
	B(1)=?	键入P点至NA点度盘方位。
	S(2)=?	键入P点至NB点距离。
	B(2)=?	键入P点至NB点度盘方位。
V		打印放点元素 T:P, NC=为经纬仪将要拨至的水平度盘方位。 S:P, NC=为P点至待放点，NC间的距离。

2. 算例:




图 3

$R = 1$
 $X_{11} = 398297.362$
 $Y_{11} = 502648.747$
 $X_{12} = 398487.254$
 $Y_{12} = 502635.241$
 $T_{11, 12} = 355.5554$
 $S_{11, 12} = 190.371$
 $X_{35} = 398384.287$
 $Y_{35} = 502875.464$
 $RN = 1$
 $S : P, 11 = 118.382$
 $S : P, 12 = 165.808$
 $XP = 398364.2469$
 $YP = 502746.4235$
 $T : P, 11 = 235.3553$
 $T : P, 35 = 81.1020$
 $S : P, 35 = 130.587$

如图3所示，实地有已知点11，12。已知11，12，35三点坐标，现将仪器置于任意便于放点的P点上。按本文二中的方法，实地测量 $S : P, 11$ 及 $S : P, 12$ 距离，这一方法计算机在运行过程中，取 $R = 1$ ，由于我们取 $NA = 11$ ， $NB = 12$ ，则 P 点位于11，12前进方向右侧，故取 $RN = 1$ 。计算方法按程序运行说明，最后计算机将输出 P 点坐标 X_P, Y_P ； $T : P, 11$ 为 P 点至 11 方位，当得出结果后，经纬仪后视11点，水平度盘配置为 $T : P, 11 = 235^{\circ}35'53''$ ，然后将经纬仪拨到 $T : P, 35 = 81^{\circ}10'20''$ ，按距离 $S : P, 35 = 130.587m$ 将35号点放于实地。

$R = 2$
 $X_{11} = 398487.254$

$Y_{11} = 502635.241$
 $X_{13} = 398384.287$
 $Y_{13} = 502875.464$
 $T_{11}, 13 = 113.1205$
 $S_{11}, 13 = 261.360$
 $X_{62} = 398297.362$
 $Y_{62} = 502648.747$
 $S : P, 11 = 165.808$
 $B : P, 11 = 307.0325$
 $S : P, 13 = 130.587$
 $B : P, 13 = 70.202$
 $T : P, 62 = 224.4553$
 $S : P, 62 = 118.381$

(2)




图 4

图 5 为本文三所述方法，按运行过程计算所得 $T : P, 62$ 方位即为经纬仪所要拨至方位，这一方位与实地方位不一致， $T : P, 62$ 方位为经纬仪水平度盘零方位假定坐标系统方位。在 P 测站我们就按经纬仪上这一方位及距离 $S : P, 62$ 进行放点。

五、源程序“SLCS-1”

```

5: "A"CLEAR : WAIT O : USING
7: A=O : T=O
10: DIM X(10), Y(10), S(10), B(10)
12: INPUT"R="; R, "NA="; NA,
    "NB="; NB, "NC="; NC
14: WAIT 0 : CLS : PRINT"X"; NA,
    "="; INPUT XI : CLS : PRINT"Y",
    NA; "="; INPUT Y1
16: CLS : PIRNT"X"; NB; "="; INPUT X
    2 : CLS : PRINT"Y"; NB; "="; :
    INPUT Y2
18: C= X2 - X1; D= Y2 - Y1 + IE - 10;
    GOSUB80
20: LPRINT"R="; R: LPRINT"X"; N

```

```

A; "="; X1; LPRINT"Y"; NA;
"="; Y1
22: LPRINT"X"; NB; "="; X2: LPR
    INT"Y"; NB; "="; Y2
24: T $ =STR$ NA + "," +STR$ NB+
    "="; LPRINT USING" # ## # . #
    # ## "; "T"; T $; DMS T
26: LPRINT USING" # ## # . # # # ";
    "S"; T $; S: USING
27: A $ =": P, " +STR$ NA + " = " :
    B $ =": P, " +STR$ NB + " = "
28: CLS : PRINT"X"; NC; "="; : IN
    PUTX3 : CLS : PRINT" Y"; NC;
    "="; : INPUT Y3 : CLS
30: LPRINT"X"; NC; "="; X3 : LPR
    INT"Y"; NC; "=" : Y3
32: IF R=2 THEN GOTO 50
33: CLS : PRINT"RN="; : INPUT
    RN : CLS : PRINT"S"; A $; : INP
    UT SI : CLS : PRINT"S"; B $; :
    INPUTS2; LPRINT"RN="; RN
35: LPRINT"S"; A $; S1 : LPRINT"S
    "B $; S2 : LPRINT
36: A=ACS((S1*S1 + S*S - S2*S2)
    /(2*S1*S))
38: IF RN=1 THEN LETA=T+A
39: IF RN=2 THEN LETA=T-A
40: XP=X1+S1*COSA : YP=Y1+S1
    *SINA : C=X3-XP : D=Y3+YP
    +1E-10 : GOSUB 80
41: LPRINT"XP="; XP : LPRINT" Y
    P="; YP : IF A>=180 THEN LET
    B=A-180
42: IF A<180 THEN LET B=A+180
43: LPRINT USING" # ## # . # # #
    # "; "T"; A $; DMSB
44: GOSUB 82 : GOTO 70
50: FOR I=1 TO 2 : CLS : PRINT"S(";
    STR$ I; ")="; : INPUT S(I); CLS:
    PRINT"B("; STR$ I; "(="; : INP
    UT B(1) : NEXT I
51: LPRINT"S"; $; S(1) : LPRINT
    "E"; A $; B(1) : LPRINT "S"; B
    $; S(2) : LPRINT"B"; B $; B(2)
52: FOR I=1 TO 2 : B(1)=DEGB(1) :

```

(下转第55页)